

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE SEPTEMBER 2025**

| Nomor | Unit/Instalasi | Laporan Masuk | | | | Identitas Alat | | | | Pelaksanaan Perbaikan | | | | | | | | Teknisi Pelaksana | | | Mengetahui | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------------|------------|----------|----------|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Tanggal | Waktu | Nama Pelapor | Penerima | Isi Laporan | Nama Alat | Merek/Tipe | Nomor Seri | Kategori | Tanggal | Mulai | Selesai | Alat & Bahan | Analisa Kerusakan | Tindakan Perbaikan | Penggantian Suku Cadang | Pengujian Ulang | Catatan Tambahan | Hasil Perbaikan | | Teknisi 1 | Teknisi 2 |
| 122/CM-BME/IPSRS/IX/2025 | IGD | 03/09/2025 | 08.11.00 | Mas Agung | Sony | Manset bocor | Patient Monitor | Infinium | A-15091100136 | Ringan | 03/09/2025 | 08.26.00 | 08.41.00 | Toolkit set, Suku Cadang Terkait | Pengantian Manset | Pengantian Manset | Manset | | | Alat dapat digunakan lagi | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Agung |
| 133/CM-BME/IPSRS/IX/2025 | IGD | 19/09/2025 | 09.11.00 | Mas Agung | Sony | SpO2 keluaran lama | Pulse Oximetri | MP 110 | MP-110-PP1C-0191 | Ringan | 19/09/2025 | 09.44.00 | 10.12.00 | Toolkit set, Suku Cadang Terkait | Sensor Spo2 kurang sensitif | Pengantian Sensor Spo2 | Sensor Spo2 | | | Alat dapat digunakan lagi | Adnan Faishal H | Imas Setyo G | Agung |
| 134/CM-BME/IPSRS/IX/2025 | IGD | 19/09/2025 | 09.12.00 | Mas Agung | Sony | Alat tidak bisa ke 0 | Timbangan | GEA | UGD-TD-010 | Ringan | 19/09/2025 | 11.21.00 | 11.43.00 | Toolkit set | Peer tidak pas pada dudukan | Perbaikan peer sesuai dudukan | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Agung |
| 136/CM-BME/IPSRS/IX/2025 | IPSRS | 22/09/2025 | 10.36.00 | Ibu Eka | Sony | Kelonggaran pada baut penyangga | Lampu UV | Nuritek | 1.825E+14 | Ringan | 22/09/2025 | 10.56.00 | 11.32.00 | Toolkit set | Terdapat kelonggaran pada baut penyangga | Pengencangan pada baut penyangga | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Eka |
| 138/CM-BME/IPSRS/IX/2025 | Bangsai Anak | 24/09/2025 | 09.09.00 | Ibu Fery Yusika | Sony | Terlalu banyak noise | Doppler | Serenty | 8127200C201660 | Ringan | 24/09/2025 | 10.24.00 | 10.46.00 | Toolkit set | Kepekaan terhadap transduser berkurang karena usia | Pembersihan pada bagian transduser | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Fery Yusika |