PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT PRATAMA**
ꦫꦸꦩꦃꦯꦏꦶꦠꦥꦿꦠꦩ
Jl. Kol. Sugiyono No. 98 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. : (0274) 373249
EMAIL : rspratama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN**
**INSTALASI PEMELIHARA SARANA**
**PERIODE MEI 2025**

| Nomor | | Laporan Masuk | | | | | Identitas Alat | | | | Pelaksanaan Perbaikan | | | | | | | | | | Teknisi Pelaksana | | Mengetahui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Unit/Instalasi | Tanggal | Waktu | Nama Pelapor | Penerima | Isi Laporan | Nama Alat | Merek/Tipe | Nomor Seri | Kategori | Tanggal | Mulai | Selesai | Alat & Bahan | Analisa Kerusakan | Tindakan Perbaikan | Penggantian Suku Cadang | Pengujian Ulang | Catatan Tambahan | Hasil Perbaikan | Teknisi 1 | Teknisi 2 | Pengguna |
| 052/CM-BME/IPSRS/V/2025 | Perina/PICU | 08/05/2025 | 09.08.00 | Sulastri | Sonny | Settingan timer tidak sesuai | Phototerapy | NOVOS | BXP-10980-008 | Sedang | 08/05/2025 | 10.10.00 | 10.58.00 | Toolkit set, Software | Software perlu diupdate | Menghubungi vendor telah dipandu untuk settingan timer | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Sulastri |
| 054/CM-BME/IPSRS/V/2025 | Bangsal Dewasa 2 (Pringgondani) | 14/05/2025 | 13.55.00 | Fetty | Nur Fajar Paramukti | Soket pada central vakum tidak pas | Central Vakum | - | - | Sedang | 14/05/2025 | 10.23.00 | 11.46.00 | Toolkit set, Multimeter, Tangga | Posisi soket vakum central tidak pas | perbaikan posisi soket vakum central | - | | Dilakukan oleh pihak ke3/vendor | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Fetty |
| 056/CM-BME/IPSRS/V/2025 | Bangsal Dewasa 2 (Pringgondani) | 20/05/2025 | 08.01.00 | Fetty | Sonny | Connector tidak dapat masuk | Central O2 | - | - | Sedang | 20/05/2025 | 10.24.00 | 11.54.00 | Toolkit set, Tangga | Soket tidak pas sehingga connector tidak dapat terhubung sempurna | Perbaikan posisi pada soket central O2 | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | - | Fetty |
| 060/CM-BME/IPSRS/V/2025 | IGD | 27/05/2025 | 08.11.00 | Agung | Sonny | Connector rusak | Flowmeter | Timeter | IGD-FM-010 | Ringan | 27/05/2025 | 10.43.00 | 11.01.00 | Toolkit set | Peer tidak pas | perbaikan soket peer | - | | | Alat dapat digunakan lagi | Imas Setyo G | Adnan Faishal H | Agung |

Dibuat oleh,

Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 19800430201001009

**SEGORO AMARTO**
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN