PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT PRATAMA
ꦫꦱꦸꦩꦃꦱꦏꦶꦠꦥꦿꦠꦩ
Jl. Kol. Sugiyono No. 98 Yogyakarta Kode Pos 55153 Telp. : (0274) 373249
EMAIL : rspratama@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARA SARANA
PERIODE MARET 2025

Nomor		Laporan Masuk					Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan									Teknisi Pelaksana		Mengetahui
	Unit/Instalasi	Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima	Isi Laporan	Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang	Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2	Pengguna
023/CM-BME/IPSRS/III/2025	Perina/PICU	06/03/2025	09.31.00	Sulastri	Sonny	Timer tidak sesuai dengan settingan	Phototerapy	NOVOS	BXP-10980-008	Sedang	06/03/2025	09.21.00	10.45.00	Software	Software perlu diupdate	Update Software	Update Software		Alat diperbaiki oleh vendor	Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Sulastri
024/CM-BME/IPSRS/III/2025	VK	11/03/2025	08.12.00	Puji	Adnan Faishal Hakim	Alat mati total	Lampu Tindakanti	LOKALi	16012223078	Sedang	11/03/2025	08.16.00	08.52.00	Toolkit set, Multimeter	Lampu LED mati total	Pengantian Lampu LED	Lampu LED			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adnan Faishal H	Puji
025/CM-BME/IPSRS/III/2025	IGD	13/03/2025	10.21.00	Agung	Sonny	Connector central tidak bisa dilepas	Flowmeter	Timeter	PRS-FM-20	Ringan	13/03/2025	10.49.00	11.04.00	Toolkit set	dudukan peer pada putaran connector central oksigen tidak pas	Perbaikan dudukan peer putaran connector central oksigen tidak pas	-			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Agung
026/CM-BME/IPSRS/III/2025	Maternal	18/03/2025	09.43.00	Nunung	Sonny	Tampilan gelombang acak	EKG	UCARD	K-106-14007-0173	Ringan	18/03/2025	10.00.00	10.37.00	Toolkit set	Elektroda dalam keaadaan kotor	pembersihan bagian elektroda	-			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Nunung
027/CM-BME/IPSRS/III/2025	IBS	19/03/2025	13.54.00	Sigit Purwanto	Sonny	Alat tidak berfungsi dengan maksimal	Suction Pump	Dixion	07|01|1412|0583	Ringan	19/03/2025	11.25.00	11.49.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	Filter Suction dalam keadaan kotor	Pengantian filter	Filter			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Ba Sigit Purwanto
028/CM-BME/IPSRS/III/2025	Bangsal Dewasa 1 (Gringsing)	26/03/2025	08.33.00	Erna	Sonny	Tidak dapat gelombang pada kertas EKG	EKG	UCARD-100	K-106-14007-0172	Ringan	26/03/2025	09.02.00	09.24.00	Toolkit set, Multimeter	Kertas EKG dalam keadaan terbalik	Pembalikan kertas EKG	-			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	-	Erna

Dibuat oleh,

Imas Setyo Gunawan, Amd.EM.
NIP. 19800430201001 1009

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN