

**REKAPITULASI PERBAIKAN ALAT KESEHATAN
INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA
PERIODE JULI 2025**

Nomor	Unit/Instalasi	Laporan Masuk				Isi Laporan	Identitas Alat				Pelaksanaan Perbaikan								Mengetahui				
		Tanggal	Waktu	Nama Pelapor	Penerima		Nama Alat	Merek/Tipe	Nomor Seri	Kategori	Tanggal	Mulai	Selesai	Alat & Bahan	Analisa Kerusakan	Tindakan Perbaikan	Penggantian Suku Cadang	Pengujian Ulang		Catatan Tambahan	Hasil Perbaikan	Teknisi 1	Teknisi 2
082/CM-BME/PSRS/VII/2025	IGD	01/07/2025	10.33.00	Mas Agung	Sony	Pada bagian kepala akan kembali turun lagi apabila terdapat beban	Bed Pasien	MAK	1,51231E+15	Berat	01/07/2025	10.49.00	11.46.00	Toolkit set	Shoock Hidrolik Bocor	Perfunya pengantian Shock	Shock			Merunggu suku cadang dari vendor	Imas Setyo G	Adrian Faishal H	Agung
088/CM-BME/PSRS/VII/2025	IGD	11/07/2025	09.01.00	Mas Agung	Sony	ketika diangkat pada bagian kepala, akan kembali turun jika diberi beban	Bed Pasien	MAK	1512312092500461	Sedang	11/07/2025	09.22.00	10.37.00	Toolkit set, Suku Cadang Terkait	pengantian Shock Pada Bed Pasien	Pengantian Shock dilakukan oleh vendor	Shock			Alat dapat digunakan lagi	Imas Setyo G	Adrian Faishal H	Agung